

Behandeld door [redacted]  
Functie OC EVT  
Postadres Postbus 10  
3970 AC Driebergen  
Bezoekadres Hoofdstraat 54  
3972 LB Driebergen  
Telefoon  
E-mail

Pv nummer 27022021.A0100822  
/A0100827

**PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW  
TRAJECTCONTROLE.**

Datum 27 februari 2021

Bijlage(n) 1

Pagina 1

Onderwerp TC Schouw A10 links Amsterdam

Op 27 februari 2021 heb ik, [redacted], Buitengewoon  
Opsporingsambtenaar, boa akte nummer 6053078, van de Nationale Politie, Landelijke  
Eenheid, Afdeling ZuidOost, standplaats Driebergen,

de volgende handhavingslocatie geschouwd.

Soort systeem	:	trajectcontrole
Soort handhaving	:	gedrag/bord A1
Maximum snelheid	:	80 km/u
Soort weg	:	autosnelweg
Rijbaan	:	links
Bebouwde kom	:	nee
Rijksweg	:	A10
Sectie(s)	:	A0100822-A0100827 hmp 26.7 t/m hmp: 22.3

Aangetroffen borden : zie bijlage.

Ik, verbalisant, verklaar dat ter plaatse de bebording conform wet-en regelgeving is  
geplaatst.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten en ondertekend  
op zaterdag 27 februari 2021, te Driebergen.

Bijlage bij pv:		27022021.A0100822/A0100827				TRAJECTCONTROLE A10 AMSTERDAM LINKS sectie A0100822-827	
Datum:		zaterdag 27 februari 2021					
HMP	Portaal	A1 links	A1 rechts	Mbord	Rijstroken	Opmerking	
27,7				x	4	Mottobord rechts van de rijbaan	
27,2					4		
27,1d					2	onderaan Toerit S102	
27,0				x			
27,0d				x			
26,7					4	Aanvang sectie A0100827	
26,3d				x	2		
25,8				x	3		
25,5z					2	Aanvang sectie A0100822	
24,9d				x	2	Toerit 105	
24,8				x	3		
24,7						Aanvang SECTIE A0100823 hmp 24,7d Aanvang sectie A0100826	
24,4					4		
23,9					4	Aanvang sectie A0100824	
23,3d					2	Toerit S106	
23,2d				x			
23,2				x			
23,1					4	Aanvang sectie A0100825	
22,9				x	4		
22,3					4	Einde sectie	
21,9d					2	Toerit S107	
21,5					2		
21,2					2	op de matrixen	
21,0					2		
hmp	=	Bij controle NIET in orde bevonden:					
hmp	=	Bij controle alles in orde bevonden					
hmp	=	Informatief; niet van invloed op al dan niet handhaven					
hmp	=	Informatief; maar de volgende afwijking bestaat:					
Concequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving							
Alle werkende Matrixen borden 80							

**Consequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV.EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving**

## Alle werkende Matrixen borden 80