

Organisatieonderdeel Landelijke Eenheid
Dienst Infrastructuur
Afdeling EXO
Team Elektronisch Verkeerstoezicht



Behandeld door [REDACTED]
Functie OC EVT
Postadres Postbus 10
3970 AC Driebergen
Bezoekadres Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen
Telefoon
E-mail

Pv nummer1 10052020.A0100822
/A0100827

**PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW
TRAJECTCONTROLE.**

Datum 10 mei 2020
Bijlage(n) 1
Pagina 1

Onderwerp TC Schouw A10 links Amsterdam

Op 10 mei 2020 heb ik, [REDACTED], werkzaam bij de politie, Landelijke Eenheid, Afdeling ZuidOost, standplaats Driebergen, de volgende handhavingslocatie geschouwd.

Soort systeem	:	trajectcontrole
Soort handhaving	:	gedrag/bord A1
Maximum snelheid	:	80 km/u
Soort weg	:	autosnelweg
Rijbaan	:	links
Bebouwde kom	:	nee
Rijksweg	:	A10
Sectie(s)	:	A0100822-A0100827
		hmp 26.7 t/m hmp: 22.3

Aangetroffen borden : zie bijlage.

Ik, verbalisant, verklaar dat ter plaatse de bebording conform wet-en regelgeving is geplaatst.

Dit proces-verbaal is op ambtsead opgemaakt op zondag 10 mei 2020 te Driebergen.



Bijlage bij pv:		10052020.A0100822/A0100827				TRAJECTCONTROLE A10 AMSTERDAM LINKS sectie A0100822-827	
Datum:		zondag 10 mei 2020					
HMP	Portaal	Onderbord	A1 links	A1 rechts	Mbord	Rijstroken	Opmerking
27,7					x	4	Mottobord rechts van de rijbaan
27,2			80	80		4	
27,1d			80	80		2	onderaan Toerit S102
27,0					x		
27,0d					x		
26,7			80	80		4	Aanvang sectie A0100827
26,3d			80	80	x	2	
25,8					x	3	
25,5z			80	80		2	Aanvang sectie A0100822
24,9d			80	80	x	2	Toerit 105
24,8					x	3	
24,7							Aanvang SECTIE A0100823 hmp 24,7d Aanvang sectie A0100826
24,4			80	80		4	
23,9						4	Aanvang sectie A0100824
23,3d			80	80		2	Toerit S106
23,2d					x		
23,2					x		
23,1						4	Aanvang sectie A0100825
22,9			80	80	x	4	
22,3						4	Einde sectie
21,9d			80	80		2	Toerit S107
21,5			80	80		2	
21,2			80	80		2	op de matrixen
21,0			100	100		2	
hmp	=	Bij controle NIET in orde bevonden:					
hmp	=	Bij controle alles in orde bevonden					
hmp	=	Informatief; niet van invloed op al dan niet handhaven					
hmp	=	Informatief; maar de volgende afwijking bestaat:					
Concequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving							
Alle werkende Matrixen borden 80							
Hmp 23,1d toerit S106 bord 70 + wwzh							

Alle werkende Matrixen borden 80

Hmp 23,1d toerit S106 bord 70 + wwzh