

Behandeld door [REDACTED]
Functie OC EVT
Postadres Postbus 10
3970 AC Driebergen
Bezoekadres Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen
Telefoon
E-mail

Pv nummer 06122020.A0100822
/A0100827

**PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW
TRAJECTCONTROLE.**

Datum 6 december 2020
Bijlage(n) 1
Pagina 1
Onderwerp TC Schouw A10 links Amsterdam

Op 6 december 2020 heb ik, [REDACTED] Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, boa akte nummer 6053078, van de Nationale Politie, Landelijke
Eenheid, Afdeling ZuidOost, standplaats Driebergen,

de volgende handhavingslocatie geschouwd.

Soort systeem	:	trajectcontrole
Soort handhaving	:	gedrag/bord A1
Maximum snelheid	:	80 km/u
Soort weg	:	autosnelweg
Rijbaan	:	links
Bebouwde kom	:	nee
Rijksweg	:	A10
Sectie(s)	:	A0100822-A0100827 hmp 26.7 t/m hmp: 22.3

Aangetroffen borden : zie bijlage.

Ik, verbalisant, verklaar dat ter plaatse de bebording conform wet-en regelgeving is
geplaatst.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten en ondertekend
op zondag 6 december 2020, te Driebergen.



Bijlage bij pv:		06122020.A0100822/A0100827				TRAJECTCONTROLE A10 AMSTERDAM LINKS sectie A0100822-827	
Datum:		zondag 6 december 2020					
HMP	Portaal	Onderbord	A1 links	A1 rechts	Mbord	Rijstroken	Opmerking
27,7					x	4	Mottobord rechts van de rijbaan
27,2			80	80		4	
27,1d			80	80		2	onderaan Toerit S102
27,0					x		
27,0d					x		
26,7			80	80		4	Aanvang sectie A0100827
26,3d			80	80	x	2	
25,8				80	x	3	
25,5z			80	80		2	Aanvang sectie A0100822
24,9d			80	80	x	2	Toerit 105
24,8					x	3	
24,7							Aanvang SECTIE A0100823 hmp 24,7d Aanvang sectie A0100826
24,4			80	80		4	
23,9						4	Aanvang sectie A0100824
23,3d			80	80		2	Toerit S106
23,2d					x		
23,2					x		
23,1						4	Aanvang sectie A0100825
22,9					x	4	
22,3			80	80		4	Einde sectie
21,9d			80	80		2	Toerit S107
21,5			80	80		2	
21,2			80	80		2	op de matrixen
21,0			80	80		2	
hmp	=	Bij controle NIET in orde bevonden:					
hmp	=	Bij controle alles in orde bevonden					
hmp	=	Informatief, niet van invloed op al dan niet handhaven					
hmp	=	Informatief, maar de volgende afwijking bestaat:					
Consequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving							
Alle werkende Matrixen borden 80							

Concequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving