

Behandeld door [redacted]
Functie OC EVT
Postadres Postbus 10
3970 AC Driebergen
Bezoekadres Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen
Telefoon
E-mail

Pv nummer 10052020.A0100801/
A0100809

**PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW
TRAJECTCONTROLE.**

Datum 10 mei 2020
Bijlage(n) 1
Pagina 1

Onderwerp TC Schouw A10 rechts Amsterdam

Op 10 mei 2020 heb ik, [redacted] werkzaam bij de politie, Landelijke Eenheid, Afdeling ZuidOost, standplaats Driebergen,

de volgende handhavingslocatie geschouwd.

Soort systeem	:	trajectcontrole
Soort handhaving	:	gedrag/bord A1
Maximum snelheid	:	80 km/u
Soort weg	:	autosnelweg
Rijbaan	:	rechts
Bebouwde kom	:	nee
Rijksweg	:	A10
Sectie(s)	:	A0100801/ A0100809
	:	hmp 21.5 t/m hmp: 26.7

Aangetroffen borden : zie bijlage.

Ik, verbalisant, verklaar dat ter plaatse de bebording conform wet -en regelgeving is geplaatst.

Dit proces-verbaal is op ambtseed opgemaakt op zondag 10 mei 2020 te Driebergen.



Bijlage bij pv:		10052020.A0100801/A0100809				TRAJECTCONTROLE A10 AMSTERDAM RECHTS sectie A0100801-809	
Datum:		zondag 10 mei 2020					
HMP	Portaal	onderbord	A1 links	A1 rechts	Mbord	Rijstroken	Opmerking
20,0			80	80		2	A4 li hmp 0,1
21,1							
21,3					3x	3	Mottobord links en rechts van de rijbaan
21,5			80				Aanvang sectie A0100801
22,0b			80	80		2	
22,1b					x		Aanvang sectie A0100806 toerit S107
22,3			80	80		3	
22,9							Aanvang sectie A0100802
23,4b			80	80	x		Toerit S106
23,7			80	80		4	
23,8					x		
23,9						4	Aanvang sectie A0100807 Aanvang sectie A0100808
25,0b			80	80	x	2	Toerit S105
25,2			80	80		4	Aanvang sectie A0100809
25,3					x		
25,6b			80	80			
25,7b					x		toerit busbaan
26,3				80			
26,1			80	80		4	
26,7						5	einde sectie
27,6			100	100		4	
hmp	=	Bij controle NIET in orde bevonden:					
hmp	=	Bij controle alles in orde bevonden					
hmp	=	Informatief; niet van invloed op al dan niet handhaven					
hmp	=	Informatief; maar de volgende afwijking bestaat:					

Concequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving
 alle werkende matrixen op 80
 Hmp 22,2b toerit S107 bord wwzh

d.d.:

Consequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving

alle werkende matrixen op 80

Hmp 22,2b toerit S107 bord wwzh

d.d.: