

Behandeld door   
Functie OC EVT  
Postadres Postbus 10  
3970 AC Driebergen  
Bezoekadres Hoofdstraat 54  
3972 LB Driebergen  
Telefoon  
E-mail

Pv nummer 23052021.A0100801/  
A0100809

**PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW  
TRAJECTCONTROLE.**

Datum 23 mei 2021  
Bijlage(n) 1  
Pagina 1  
Onderwerp TC Schouw A10 rechts Amsterdam

Op 23 mei 2021 heb ik,  Buitengewoon Opsporingsambtenaar,  
boa akte nummer 6053078, van de Nationale Politie, Landelijke Eenheid, Afdeling  
ZuidOost, standplaats Driebergen,

de volgende handhavingslocatie geschouwd.

Soort systeem	:	trajectcontrole
Soort handhaving	:	gedrag/bord A1
Maximum snelheid	:	80 km/u
Soort weg	:	autosnelweg
Rijbaan	:	rechts
Bebouwde kom	:	nee
Rijksweg	:	A10
Sectie(s)	:	A0100801/ A0100809
	:	hmp 21.5 t/m hmp: 26.7

Aangetroffen borden : zie bijlage.

Ik, verbalisant, verklaar dat ter plaatse de bebording conform wet -en regelgeving is  
geplaatst.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten en ondertekend  
op zondag 23 mei 2021, te Driebergen.



Bijlage bij pv:		23052021_A0100801/A0100809				TRAJECTCONTROLE A10 AMSTERDAM RECHTS sectie A0100801-809	
Datum:		zondag 23 mei 2021					
HMP	Portaal	A1 links	A1 rechts	Mbord	Rijstroken	Opmerking	
20,0					2	A4 li hmp 0,1	
21,1		80	80				
21,3				3x	3	Mottobord links en rechts van de rijbaan	
21,5		80	80			Aanvang sectie A0100801	
22,0b		80	80	x	2		
22,1b						Aanvang sectie A0100806 toerit S107	
22,3		80	80		3		
22,9						Aanvang sectie A0100802	
23,4b		80	80	x		Toerit S106	
23,7		80	80		4		
23,8				x			
23,9					4	Aanvang sectie A0100807 Aanvang sectie A0100808	
25,0b		80	80	x	2	Toerit S105	
25,2		80	80		4	Aanvang sectie A0100809	
25,3				x			
25,6b		80	80				
25,7b				x			
26,3						toerit busbaan	
26,1		80	80		4		
26,7					5		
27,6		100	100		4	einde sectie A0100801/9	
hmp	=	Bij controle NIET in orde bevonden:					
hmp	=	Bij controle alles in orde bevonden					
hmp	=	Informatief; niet van invloed op al dan niet handhaven					
hmp	=	Informatief; maar de volgende afwijking bestaat:					
Consequenties van onvolkomenheden (in te vullen door PV EVT 1) : Geen belemmering voor de handhaving							
alle werkende matrixen op 80							
thv hmp 21,1 bord 80 rechts van de weg ontbreekt ligt in de berm							