

Behandeld door

Functie

Postadres Postbus 10
3970 AC Driebergen

Bezoekadres Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen

Telefoon

E-mail

Pv nummer 14012023.A0100822/
A0100827

**PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW
TRAJECTCONTROLE.**

Datum 14-01-2023

Bijlage(n) 1

Pagina 1

Onderwerp TC schouw A10 links Amsterdam

Op zaterdag 14 januari 2023 heb ik, [REDACTED], Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Nationale Politie, Landelijke Eenheid, DINFRA, EXO / EVT, boa aktenummer 6053078, de volgende handhavingslocatie geschouwd:

Soort systeem	:	trajectcontrole
Soort handhaving	:	gedrag/bord A1
Maximum snelheid	:	80 km/u
Soort weg	:	autosnelweg
Rijbaan	:	links
Bebouwde kom	:	nee
Rijksweg	:	A10
Sectie(s)	:	A0100822-A0100827
		hmp 26.7 t/m hmp: 22.3

Aangetroffen borden : zie bijlage.

Ik, verbalisant, verklaar dat ter plaatse de bebording conform wet- en regelgeving is geplaatst.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten en ondertekend op zaterdag 14 januari 2023, te Driebergen.

Verbalisant

Bijlage bij pv:		14012023.A0100822/A0100827					TRAJECTCONTROL A10 AMSTERDAM LINKS sectie A0100822-827	
Datum:		zaterdag 14 januari 2023						
HMP	Portaal	A1 links	A1 rechts	Mbord	Rijstroken	Opmerking		
27,7				x	4	Mottobord rechts van de rijbaan		
27,2	x	80	80		2 + 2			
27,1d		80	80		2	onderaan Toerit S102		
27,0				x				
27,0d				x				
26,7	x	80	80		3 + 1	Aanvang sectie A0100827		
26,3d		80	80	x	2			
26,2	x	80	80					
25,8	x	80	80	x	3			
25,5z		80	80		2			
25,3								
24,9d		80	80	x	2	Aanvang sectie A0100822		
24,8				x	3	Toerit 105		
24,7d								
24,7	x	80	80			Aanvang sectie A0100826		
24,4		80	80		4	Aanvang sectie A0100823		
24,3	x	80	80					
23,9	x	80	80		4	Aanvang sectie A0100824		
23,4	x	80	80					
23,3d	x	80	80		2	Toerit S106		
23,2d				x				
23,2				x				
23,1								
22,9	x	80	80	x	4	Aanvang sectie A0100825		
22,6	x	80	80		4			
22,3	x	80	80		4	Einde sectie		
22,1	x	80	80					
21,9d		80	80		2	Toerit S107		
21,8	x	80	80					
21,5		80	80		2			
21,2s	x				2			
21,2s		100	100		2	richting A4 Rechts		
21,2q					1	richting A4 Rechts		
21,0		100	100		2	richting A4 Links		
hmp	=	Bij controle NIET in orde bevonden:						
hmp	=	Bij controle alles in orde bevonden						
hmp	=	Informatief, niet van invloed op al dan niet handhaven						
hmp	=	Informatief, maar de volgende afwijking bestaat:						
							21.2s, 21.2q en 21.0 betreffen de eerste borden na de TC. Geen consequenties.	
Consequenties van onvolkomendheden (in te vullen door EVT 1):							Geen belemmering voor de handhaving	