

Behandeld door

Functie

Postadres Postbus 10  
3970 AC Driebergen

Bezoekadres Hoofdstraat 54  
3972 LB Driebergen

Telefoon 5.1.2.i. Woo

E-mail

Pv nummer 31122022.A0100822/  
A0100827

**PROCES-VERBAAL VAN SCHOUW  
TRAJECTCONTROLE.**

Datum 31-12-2022

Bijlage(n) 1

Pagina 1

Onderwerp TC schouw A10 links Amsterdam

Op zaterdag 31 december 2022 heb ik, [REDACTED], Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Nationale Politie, Landelijke Eenheid, DINFRA, EXO / EVT, boa aktenummer 6053078, de volgende handhavingslocatie geschouwd:

Soort systeem	:	trajectcontrole
Soort handhaving	:	gedrag/bord A1
Maximum snelheid	:	80 km/u
Soort weg	:	autosnelweg
Rijbaan	:	links
Bebouwde kom	:	nee
Rijksweg	:	A10
Sectie(s)	:	A0100822-A0100827
		hmp 26.7 t/m hmp: 22.3

Aangetroffen borden : zie bijlage.

Ik, verbalisant, verklaar dat ter plaatse de bebording conform wet- en regelgeving is geplaatst.

Waarvan door mij op ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten en ondertekend op zaterdag 31 december 2022, te Driebergen.

Verbalisant,



Bijlage bij pv:		31122022.A0100822/A0100822-827					TRAJECTCONTROLE A10 AMSTERDAM LINKS sectie A0100822-827	
Datum:		zaterdag 31 december 2022						
HMP	Portaal	A1 links	A1 rechts	Mbord	Rijstroken	Opmerking		
27,7					4			
27,2	X	BO BC BC BC	BO	X	2 + 2	Mottobord rechts van de rijbaan		
27,1d			BO		2			
27,0				X		onderaan Toerit S102		
27,0d				X				
26,7	X	BC BC BC BC	BO		3 + 1	Aanvang sectie A0100827		
26,3d			BO	X	2			
26,2	X	BO BC BC BC						
25,8	X	BO BC BC	BO	X	3			
25,5z			BO		2			
25,3		BC BC BC				Aanvang sectie A0100822		
24,9d			BO	X	2	Toerit 105		
24,8				X	3			
24,7d						Aanvang sectie A0100826		
24,7	X	BO BC BC				Aanvang sectie A0100823		
24,4			BO		4			
24,3	X	BC BC BC BC						
23,9	X	BC BC BC BC			4	Aanvang sectie A0100824		
23,4	X	BO BC BC						
23,3d	X		BO		2	Toerit S106		
23,2d				X				
23,2				X				
23,1					4	Aanvang sectie A0100825		
22,9	X	BC BC BC BC	BO	X	4			
22,6	X	BC BC BC BC						
22,3	X	BC BC BC BC			4	Einde sectie		
22,1	X	BO BC BC BC						
21,9d			BO		2	Toerit S107		
21,8	X	BO BC BC BC						
21,5			BO		2			
21,2s	X	/			2			
21,2s			BO		2	richting A4 Rechts		
21,2q			BO		1	richting A4 Rechts		
21,0			BO		2	richting A4 Links		
hmp	=	Bij controle NIET in orde bevonden:						
hmp	=	Bij controle alles in orde bevonden						
hmp	=	Informatief, niet van invloed op al dan niet handhaven						
hmp	=	Informatief, maar de volgende afwijking bestaat:					21.2s, 21.2q en 21.0 betreffen de eerste borden na de TC. Geen consequenties.	
Consequenties van onvolkomenheden (in te vullen door EVT 1):							Geen belemmering voor de handhaving	